

TSB No.	KGR08-14-P050-BL	TSB Type	General	Language	Russian
Distributor		Published	8/7/2008	Modified	
Model	Sorento [BL]-(2002MY)				
Area & Distributor	Asia, Pacific, South America, C.America, West Europe, East Europe, Middle East, Africa				
Gr./Sys./Comp	Fuel System / Fuel Delivery System / Fuel Filter				
Subject	НОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАМЕНЫ УСТАНОВЛЕННОГО НА АВТОМОБИЛЯХ SORENTO (BL) 2002-2006 МОДЕЛЬНЫХ ГОДОВ(TSB No. In English : KGE08-14-P050-BL)				
Description					


Произошла замена поставщика топливных фильтров, поставляемых на замену установленным на автомобилях SORENTO (BL) 2002-2006 модельных годов с дизельными двигателями А-2,5 л (теперь вместо фильтров BOSCH используются фильтры MAHLE Donghyun).

В этом бюллетене содержатся сведения о новых номерах деталей для компонентов топливного фильтра MAHLE Donghyun, а также о взаимозаменяемости фильтров BOSCH и MAHLE Donghyun.


ПРИМЕЧАНИЕ)

- На автомобилях SORENTO (BL) 2002-2006 модельных годов с дизельными двигателями устанавливались топливные фильтры BOSCH, а модернизированные автомобили SORENTO (BL) 2007-2008 модельных годов оснащаются топливными фильтрами MAHLE Donghyun.

Расположение топливного фильтра (А) на автомобиле SORENTO (BL)



Компоненты топливного фильтра



- ▶ В: головка, ▶ С: подогреватель,
- ▶ D: фильтрующий элемент, ▶ E: датчик воды

Effective Vehicle Information

- Затронутая модель: SORENTO (BL) 2002-2006 модельных годов с дизельными двигателями А-2,5 л
- Затронутые даты изготовления автомобиля: с февраля 2002 г. до февраля 2006 г.
- Район: все страны, за исключением стран Северной Америки

Parts Information

Наименование детали	Номер детали		Примечания
	Старый (Поставщик: BOSCH)	Новый (Поставщик: MAHLE Donghyun)	
Узел фильтра - топливный			- Для узла топливного фильтра MAHLE Donghyun (поставляемого на замену) создан новый номер детали: #31970-3E10A.
	31970 - 3E000	31970 - 3E10A	
Узел подогревателя	0K2KK - 13482	31923 - 17500	- Узел подогревателя BOSCH продолжает поставляться в качестве запасной части.
Фильтрующий элемент			- При выполнении замены фильтрующего элемента BOSCH на фильтрующий элемент MAHLE Donghyun необходимо также заменять и датчик воды, используя комплект для ремонта 31922-3E10A (см. ниже).
	31922 - 3E000	31922 - 2B900	

Датчи кводы - топливный фильтр			- Датчик воды BOSCH продолжает поставляться в качестве запасной части.
	0K2KK - 13484	31921 - 17000	
Фильтрующий элемент и датчи кводы - топливный фильтр	-	31922 - 3E10A (31922 - 2B900 & 31921 - 17000)	- В новый комплект для ремонта 31922- 3E10A входят фильтрующий элемент 31922- 2B900 и датчик воды #31921-17000.

Interchangeability

1) Замена узла топливного фильтра

Код	Деталь MAHLE Donghyun ► автомобиль BL с деталью BOSCH	Деталь BOSCH ► автомобиль BL с деталью MAHLE Donghyun
М	О	Х

2) Одновременная замена фильтрующего элемента и датчика воды,

Код	Деталь MAHLE Donghyun ► автомобиль BL с деталью BOSCH	Деталь BOSCH ► автомобиль BL с деталью MAHLE Donghyun
М	О	Х

3) Фильтрующий элемент BOSCH (31922-3E000) и датчик воды MAHLE Donghyun (31921-17000) имеют

различную форму и НЕ могут быть собраны вместе. Также НЕ подходят друг другу датчик воды BOSCH (0K2KK-13484) с фильтрующим элементом MAHLE Donghyun (31922-2B900).

Если требуется заменить фильтрующий элемент BOSCH, необходимо также одновременно с ним заменить и датчик воды.

При этом на замену следует использовать ремонтный комплект 31922-3E10A, состоящий из фильтрующего элемента MAHLE Donghyun и датчика воды MAHLE Donghyun.

4) Существовавшие ранее узел нагревателя BOSCH (0K2KK-13482) и датчик воды (0K2KK-13484) продолжают поставляться в качестве запасных частей.